


К-042 (48612)



## Катапульта

Список компонентов:


1. Комплект деталей – 1шт
2. Резинка 60мм – 1шт



1. Извлеките детали из крепления. В случае необходимости используйте скальпель. Мелкие неровности рекомендуется обработать наждачной бумагой.

2. Соберите детали так, как показано на рисунке. Широкие «вилки» продеваются в кольца подвижных частей «ложки» и пускового механизма с двух сторон. «Ложка» и пусковой механизм должны двигаться свободно, в случае необходимости обработать наждачной бумагой и воском. Детали склеиваются так, чтобы избежать приклеивания «ложки» и пускового механизма к «вилкам».





3. Приготовьте детали так, как показано на рисунке.

4. Соберите детали так, как показано на рисунке, начиная с пластины со стороны пускового механизма. «Вилки» вставляются в крестообразные отверстия основного корпуса. После этого устанавливаются две пластины со стороны «ложки». Детали фиксируются клеем так, чтобы не нарушить подвижность «ложки» и пускового механизма.





5. Установите узкие «вилки» в корпус с двух сторон в соответствующие отверстия так, как показано на рисунке. «Вилки» скрепляются клеем так, чтобы избежать их приклеивания к корпусу и обеспечить подвижность. В случае необходимости обработать наждачной бумагой и воском.

6. Установите колеса так, как показано на рисунке. Детали фиксируются клеем так, обеспечить дальнейшую подвижность изделия.





7. Установите резинку так, как показано на рисунке. Резинку можно заменить или сложить для обеспечения лучшего натяжения. Слишком большое количество резинок или слишком сильное натяжение могут послужить причиной поломки изделия.

